

Ошибка 56 на nissan skyline R34 / Laurel C35 / Stagea WC34 и подобных!!!!

Автор: YarikSteel

10.05.2010 08:23 - Обновлено 10.05.2010 09:17

Ошибка 56 на R34 и V35 скайлайнах/ C35 Лауреле/ WC34 и M35 Стаджеях с двигателями:

RB20DE NEO

RB25DE NEO

RB25DET NEO

VQ25DD NEO

VQ25DET NEO

VQ30DD NEO

VQ35DE NEO

Методом проб и логических размышлений была найдена и устранена ошибка 56, которая нигде не документирована.


НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ 2WD ИЛИ 4WD АКПП!!

Причиной этой ошибки является датчик вращения коленвала, который находится на колоколе АКПП.(на картинке отмечен красным цветом и имеет код 31935+A)

Ошибка 56 на nissan skyline R34 / Laurel C35 / Stagea WC34 и подобных!!!!

Автор: YarikSteel

10.05.2010 08:23 - Обновлено 10.05.2010 09:17



~~Рис. 36. Узел заднего подвеса автомобиля Nissan Skyline R34. В БЭИ в документе.~~