

## **Ошибка 56 на nissan skyline R34 / Laurel C35 / Stagea WC34 и подобных!!!!**

Автор: YarikSteel

10.05.2010 08:23 - Обновлено 10.05.2010 09:17

---

Ошибка 56 на R34 и V35 скайлайнах/ C35 Лауреле/ WC34 и M35 Стаджеях с двигателями:

RB20DE NEO

RB25DE NEO

RB25DET NEO

VQ25DD NEO

VQ25DET NEO

VQ30DD NEO

VQ35DE NEO

Методом проб и логических размышлений была найдена и устранена ошибка 56, которая нигде не документирована.

**НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ 2WD ИЛИ 4WD АКПП!!**


Причиной этой ошибки является датчик вращения коленвала, который находится на колоколе АКПП.(на картинке отмечен красным цветом и имеет код 31935+A)

# Ошибка 56 на nissan skyline R34 / Laurel C35 / Stagea WC34 и подобных!!!!

Автор: YarikSteel

10.05.2010 08:23 - Обновлено 10.05.2010 09:17

---



Общая информация: Данная информация предназначена для владельцев автомобилей Nissan Skyline R34 / Laurel C35 / Stagea WC34 и подобных. Если вы обнаружили ошибку 56, то необходимо проверить состояние датчика скорости. Датчик скорости устанавливается на коробку передач. Если датчик поврежден, то необходимо его заменить. Если датчик исправен, то необходимо проверить состояние коробки передач. Если коробка передач повреждена, то необходимо ее заменить.