

# Блокировки

Автор: YarikSteel

29.04.2010 12:30 - Обновлено 29.04.2010 15:40

---

Таблица блокировок многих автомобилей марки NISSAN

Vehicle	Model	Application
2WAY Part no.	1.5WAY Part no.	2WAY Part no.
March	K10	MA10S
EK10	MA09ERT	

## Блокировки

Автор: YarikSteel

29.04.2010 12:30 - Обновлено 29.04.2010 15:40

---

HK11

CG13DE Вязко с M/T '99/11

K11

CG10DE '97/5

K12

CR12DE M/T

Sunny

B121

A12

Truck

B122





A12 '86/5 Сноска 2

## Блокировки

Автор: YarikSteel

29.04.2010 12:30 - Обновлено 29.04.2010 15:40

---



## Блокировки

Автор: YarikSteel

29.04.2010 12:30 - Обновлено 29.04.2010 15:40

---

Вязко Нет

SR18Di

SR18DE

Primera

P10

SR20DE 2WD M/T

## Блокировки

Автор: YarikSteel

29.04.2010 12:30 - Обновлено 29.04.2010 15:40

---

Вязко Нет

P11

SR18DE SR20DE

Primera Wagon

WP11

2WD M/T Вязко Нет

'98/9

Violet

RA11 '79/7

Z16、 Z18

## Блокировки

Автор: YarikSteel

29.04.2010 12:30 - Обновлено 29.04.2010 15:40

---

□ P□ J910

Z16、 Z18

YJ910

Z20

Bluebird

U12 FF

SR18Di M/T Вязко He

SR18DE

## Блокировки

Автор: YarikSteel

29.04.2010 12:30 - Обновлено 29.04.2010 15:40

---

[ ]

U14

SR20DE 2WD M/T Вяз

[ ]

[ ]

'98/9

[ ]

[ ]

CA18DET Все SR20D

180SX

[ ]  
[ ]

RS13 RPS13  
SR20DE '96/8

38420RS020-C

38420RS0

## Блокировки

Автор: YarikSteel

29.04.2010 12:30 - Обновлено 29.04.2010 15:40

---

SR20DET M/T '95/9 5 Тип отбора 38420RS020-B

38420RS015-B

SR20DET M/T '95/9 6 Тип отбора 38420RS020-C

38420RS015-C

Silvia Gazelle

P S110

Z18, Z20 '79/7

JS12

CA18S M/T '86/2

CA18S CA18E '86/2

Сноска 2 '86/5 ... изменить диаметр M10→M11 С кольцевой шестерней (Haipoidogia) должна быть изменена. Сноска 3 При замене CSC (Konsentorikkusurebushirinda) должны быть заменены. Приобретаются отдельно.

Vehicle

Model

Application



# Блокировки

Автор: YarikSteel

29.04.2010 12:30 - Обновлено 29.04.2010 15:40

---

2WAY Part no.

1.5WAY Part no.

2WAY Part no.

Silvia Gazelle

US12  
FJ20E FJ20ET '86/2

FJ20E FJ20ET '86/2

BS12	
	CA18DET

## Блокировки

Автор: YarikSteel

29.04.2010 12:30 - Обновлено 29.04.2010 15:40

---

CA18DE

SR20DE ABS Нет Вязко Нет

CA18DE SR20DE ABS C Вязко C

38420RS020-C

38420RS015-C

S13 PS13

CA18DE SR20DE Вязко C

38420RS020-C

## Блокировки

Автор: YarikSteel

29.04.2010 12:30 - Обновлено 29.04.2010 15:40

---

CA18DET Все SR20DET A/T

38420RS020-C

SR20DET M/T '93/10

38420RS020-B

SR20DE HICAS Нет Вязко Нет

SR20DE

HICAS C Вязко Нет

# Блокировки

Автор: YarikSteel

29.04.2010 12:30 - Обновлено 29.04.2010 15:40

---

Silvia

'96/12

38420

S14

SR20DE HICAS Нет Вязко С '96/12-С

SR20DE

## Блокировки

Автор: YarikSteel

29.04.2010 12:30 - Обновлено 29.04.2010 15:40

---

HICAS или Вязко С

38420RS020-C

'96/12

SR20DET A/T

38420RS020-C

SR20DET M/T

38420RS020-C

SR20DE

## Блокировки

Автор: YarikSteel

29.04.2010 12:30 - Обновлено 29.04.2010 15:40

---

АКПП С или L.S.D.Нет  ОАТ  38420RS020-A

Джон

S15

SR20DE Вязко С

38420RS020-C

SR20DET M/T АКПП С

38420RS020-A

## Блокировки

Автор: YarikSteel

29.04.2010 12:30 - Обновлено 29.04.2010 15:40

---

[Redacted]

SR20DET A/T Вязко C

38420RS020-C

[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
Skyline

GC211

L20ET

[Redacted]

HR30

L20ET

[Redacted]

[Redacted]

FJ20E '82/10

[Redacted]

## Блокировки

Автор: YarikSteel

29.04.2010 12:30 - Обновлено 29.04.2010 15:40

---

DR30

FJ20ET '84/8

□

□

FJ20ET '84/8

□

HR31

RB20E '86/4

□

RB20E '86/4

□

□

HR31 WHR31

RB20ET RB20DE RB20DET

□



# Блокировки

Автор: YarikSteel

29.04.2010 12:30 - Обновлено 29.04.2010 15:40

---

Vehicle

Model

Application

2WAY Part no.

1.5WAY Part no.

2WAY Part no.

Skyline

SR31

RD28

FR32

CA18i

## Блокировки

Автор: YarikSteel

29.04.2010 12:30 - Обновлено 29.04.2010 15:40

---

RB20E ABS Нет Вязко Нет

HR32

RB20E ABS C Вязко Нет

38420RS020-C

RB20E Вязко C

38420RS020-C

H C R32

RB20DE

38420RS020-C

RB25DE A/T

38420RS020-B

## Блокировки

Автор: YarikSteel

29.04.2010 12:30 - Обновлено 29.04.2010 15:40

---

E C R32

RB25DE M/T

38420RS020-C

HCR32

RB20DET 2WD

38420RS020-B

HNR32

RB20DET 4WD

38420RS020-A

RB20E ABSНет Вязко Нет

## Блокировки

Автор: YarikSteel

29.04.2010 12:30 - Обновлено 29.04.2010 15:40

---

HR33

RB20E ABS C Вязко Нет

38420RS020-C

RB20E Вязко C

38420RS020-C

RB25DE 2WD Вязко Нет M/T

38420RS020-B

E C R33

RB25DE 2WD Вязко Нет M/T

38420RS020-C

RB25DE 2WD Вязко C Купе M/T

38420RS020-B

38420RS015-B

## Блокировки

Автор: YarikSteel

29.04.2010 12:30 - Обновлено 29.04.2010 15:40

---

RB25DE 2WD Вязко С Купе М/Т 38420RS020-C 38420RS015-C

RB25DE 2WD Вязко С '96/11 38420RS020-C 38420RS015-C

ENR33 RB25DE 4WD '93/11 94/11 38420RS020-BA

RB25DE 4WD '94/11 38420RS020-CA 38420RS015-CA

ECR33 RB25DET Активный L.S.D.Характеристики 38420RS020-BA 38420RS015-BA

## Блокировки

Автор: YarikSteel

29.04.2010 12:30 - Обновлено 29.04.2010 15:40

---

R34

RB20DE Вязко Нет

38420RS020-A

RB20DE Вязко С

38420RS020-CA

38420RS015-CA

ER34

RB25DE Вязко Нет

38420RS020-A

RB25DE 2WD Вязко С М-А/Т

38420RS020-CA

38420RS015-CA

RB25DE 2WD Вязко С М/Т

38420RS020-BA

38420RS015-BA

## Блокировки

Автор: YarikSteel

29.04.2010 12:30 - Обновлено 29.04.2010 15:40

---

RB25DE 2WD АКПП C '99/8

38420RS020-A

38420RS015-A

RB25DET '00/8

38420RS020-BA

38420RS015-BA

RB25DET '00/8 M/T

38420RS020-A

38420RS015-A

Сноска 4 При установке правой стороне фланца 38220-05U10, левой 38220-05U11 (как оригинальные запчасти Nissan R32GT-RM / C для фронта) должен быть заменен. Приобретаются отдельно.

Vehicle

Model

Application

## Блокировки

Автор: YarikSteel

29.04.2010 12:30 - Обновлено 29.04.2010 15:40

---

2WAY Part no.

1.5WAY Part no.

2WAY Part no.

Skyline

ER34

RB25DET '00/8 M-A/

ENR34

RB25DE 4WD

38420RS020-CA

BNR32

RB26DETT '93/2

RB26DETT '93/2



## Блокировки

Автор: YarikSteel

29.04.2010 12:30 - Обновлено 29.04.2010 15:40

---

Skyline GT-R

BCNR33

RB26DETT Активный

RB26DETT

BNR34

Активный L.S.D.Хара

За исключением

## Блокировки

Автор: YarikSteel

29.04.2010 12:30 - Обновлено 29.04.2010 15:40

---

BNR32 BCNR33 BNR34

Bce

HS130

L28 M/T

GS130

L20ET

Z31

VG20ET '85/10

## Блокировки

Автор: YarikSteel

29.04.2010 12:30 - Обновлено 29.04.2010 15:40

---

VG20ET '85/10 Вязк

Fairlady Z

HZ31

VG30ET Вязко Нет

PZ31

RB20DET '85/10 Вяз

Z32

VG30DE ABSНет '98

VG30DE ABS C '98/

## Блокировки

Автор: YarikSteel

29.04.2010 12:30 - Обновлено 29.04.2010 15:40

---

RB20E

ABS Нет HICAS Нет

Вязко Нет

RB20E

## Блокировки

Автор: YarikSteel

29.04.2010 12:30 - Обновлено 29.04.2010 15:40

---

ABS или HICAS C

Вязко Нет

Cefiro

□ C□ A31

RB20E Вязко C

RB20DE

38420RS020-C

38420RS015-C

## Блокировки

Автор: YarikSteel

29.04.2010 12:30 - Обновлено 29.04.2010 15:40

---

RB25DE

RB20DET

NA31

RB20DET 4WD

HC31

L20ET

NC31

L28E

## Блокировки

Автор: YarikSteel

29.04.2010 12:30 - Обновлено 29.04.2010 15:40

---

Laurel

HC32

RB20E

GC32

VG20ET

□

HC32

RB20DET

□

Сноска 4) При установке правой стороне фланца 38 220-05U10, 38220 левой 05U11 (как оригинальные запчасти Nissan R32GT-RM / C для фронта) должен быть заменен. Приобретаются отдельно. Сноска 5) При установке, право фланец стороны 38

## Блокировки

Автор: YarikSteel

29.04.2010 12:30 - Обновлено 29.04.2010 15:40

---

220-05U11, 38220 левой 05U10 (как оригинальные запчасти Nissan R32GT-RM / C для фронта) должен быть заменен. Приобретаются отдельно.

Vehicle	Model	Application
2WAY Part no.	1.5WAY Part no.	2WAY Part no.
	FC33	CA18i Вязко Нет
		CA18i Вязко C
		RB20E '91/1 A/T ABS



## Блокировки

Автор: YarikSteel

29.04.2010 12:30 - Обновлено 29.04.2010 15:40

---

RB20E '91/1 A/T ABS

HC33

RB20E M/T ABS Нет

RB20E ABS C Вязко

RB20E Вязко C

## Блокировки

Автор: YarikSteel

29.04.2010 12:30 - Обновлено 29.04.2010 15:40

---

H C C33

RB20DE

RB20DET

Laurel

SC33

RD28

RB20E Вязко Нет

HC34

RB20E Вязко С

## Блокировки

Автор: YarikSteel

29.04.2010 12:30 - Обновлено 29.04.2010 15:40

---

RB20DE

G C C34

RB25DE 2WD

RB25DET

SC34

RD28 Вязко Нет

## Блокировки

Автор: YarikSteel

29.04.2010 12:30 - Обновлено 29.04.2010 15:40

---

RD28 '96/12 Вязко C

GNC34

RB25DE 4WD

HC35

RB20DE RB25DE RD

G C C35

RB25DET '98/9

## Блокировки

Автор: YarikSteel

29.04.2010 12:30 - Обновлено 29.04.2010 15:40

---

RB25DET '98/9

PF30

L20ET

NF30

VG30ET

Leopard

VG20E T VG30DE

## Блокировки

Автор: YarikSteel

29.04.2010 12:30 - Обновлено 29.04.2010 15:40

---

F31

VG20E Вязко Нет '88

Cedric Gloria

Y31

VG20 D ET VG30E

2WAY Part no.

1.5WAY Part no.

2WAY Part no.

RB20E 2WD '98/8

RB20DE 2WD '98/8

## Блокировки

Автор: YarikSteel

29.04.2010 12:30 - Обновлено 29.04.2010 15:40

---

WHC34

RB20DE 2WD '98/8

RB20DE 2WD '98/8

RB25DE 2WD '98/8

RB25DE 2WD '98/8

## Блокировки

Автор: YarikSteel

29.04.2010 12:30 - Обновлено 29.04.2010 15:40

---

WGC34

RB25DE 2WD '98/8

Stagea

RB25DET 2WD '98/8

RB25DE 4WD

38420RS020-CA

RB25DET 4WD '98/8

38420RS020-CA

38420RS015-CA

RB25DET



## Блокировки

Автор: YarikSteel

29.04.2010 12:30 - Обновлено 29.04.2010 15:40

---

4WD '98/8 M/T

WGNC34

Вязко С

RB25DET

4WD '98/8 A/T

## Блокировки

Автор: YarikSteel

29.04.2010 12:30 - Обновлено 29.04.2010 15:40

---

Вязко Нет

RB25DET

4WD '98/8 A/T

Вязко С

RB26DETT 4WD

38420RS020-A




38420RS015-A

## Блокировки

Автор: YarikSteel

29.04.2010 12:30 - Обновлено 29.04.2010 15:40

---



4 При установке правой стороне фланца 38220-05U10, левой 38220-05U11 (как оригинальные запчасти Nissan R32GT-RM / C для фронта) должен быть заменен. Приобретаются отдельно.

Взято тут: [http://www.nismo.co.jp/products/competition/lzd/pdf/lzd\\_price.pdf](http://www.nismo.co.jp/products/competition/lzd/pdf/lzd_price.pdf)